

Tratamiento de la madera contra carcoma, termita y hongos

TSA, SL. examina la estructura de madera del edificio y el resto de sus componentes secundarios de madera para detectar la presencia o no de problemas de carcoma (polilla), termita u hongos y, en su caso, proponer la actuación curativa y/o preventiva más adecuada. El diagnóstico correcto es el paso previo fundamental para ofrecer la solución acertada al problema. Frecuentemente el deterioro de la madera permanecen ocultos y cuando se hacen visibles el problema está ya muy extendido.

La dilatada experiencia de nuestros técnicos en la detección de xilófagos (insectos que se alimentan de la madera: carcoma o polilla (Anóbidos, Lícidos, y Cerambícidos), termitas,... y hongos principalmente) unida al uso de avanzados sistemas de detección permite descubrir el problema allá donde se encuentre y proponer la solución adecuada más ventajosa.

Confíe la solución de sus problemas en la madera a profesionales con experiencia demostrada, capaces de hacer un buen trabajo con el mínimo transtorno y que ofrecen la garantía de solución del problema. Inyección Barrera p
cebos anti-termita

TSA está registrada en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, Código ROESB: 0089-CAV